



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Держпродспоживслужби

Лапа В.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 08 05 2018 р.

№ 602-123-20-1/20655

Об'єкт експертизи: Будівельні матеріали згідно з додатком до Висновку

виготовлений у відповідності із – ДСТУ Б В. 2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані.
Загальні технічні умови»

Код за ДКПІ, УКТЗЕД, артикул 26.64.10

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: житлове, промислове, цивільне будівництво, в
тому числі будівлі медичного призначення, підприємства харчової промисловості; оптово-роздрібна
торгівля

Країна-виробник: Україна; ТОВ з ПІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", 07301, Київська обл., м.
Вишгород,

вул. Новопромилова, 2 тел.: (044) 490-77-67, факс: (044) 490-77-68;

ТОВ з ПІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", філія в м. Миколаїв, 81600, Львівська обл, м. Миколаїв, вул.
Львівське шосе, 5; т. 03241-41-697, ф. 03241-41-697;

ТОВ з ПІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", філія в м. Балаклія. 64200, Харківська обл., м. Балаклія, вул.
Перемоги, 325 т. 8-057-492-10-82;

ТОВ з ПІ "Хенкель Баутехнік (Україна)", філія в м. Олешки, 75100, Херсонська обл, м. Олешки, вул.
Промислова, 17, т. 0552-44-38-62

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ з ПІ «Хенкель Баутехнік (Україна)»; 07301, Київська обл., м. Вишгород,
вул. Новопромилова, 2, тел.: (044) 490-77-67, факс: (044) 490-77-68; код за ЄДРПОУ: 21685172

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні: вітчизняний виробник

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: цементу – 6 мг/м³
(III клас небезпеки, а); метилакрилату – 5 мг/м³ (III клас небезпеки, п); кальцію карбонату – 6 мг/м³
(III клас небезпеки, а) відповідно до СН 4617-88 „Предельно допустимые концентрации (ПДК)
вредных веществ в воздухе рабочей зоны». Продукція чинить подразнюючу дію на незахищену
шкіру, слизові оболонки очей та дихальних шляхів. Рівень запаху - не більше 2 балів. Рівень міграції

хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК (мг/м³, с.д.): метилакрилату – 0,01; кальцію карбонату – 0,05 відповідно до «Переліку гранично-допустимих концентрацій хімічних і біологічних чинників в атмосферному повітрі населених місць», затвердженого 03.03.15р. Т.в.о. Головного державного санітарного лікаря України.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Будівельні матеріали, виготовлені у відповідності з ДСТУ Б В. 2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови» згідно з додатком до Висновку за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ДСТУ Б В. 2.7-126:2011 «Суміші будівельні сухі модифіковані. Загальні технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: не підлягає

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: не підлягає

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії Медичних наук України»

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 12912 від 23 квітня 2018 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
директор Державної установи
"Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України"



Чернюк В.І.
(ініціали та прізвище)

м.п.

**Додаток до Висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від " 08 " 05 _____ 2018 р.

№ 602-123-20-1/ 20655

Найменування продукції	Марка продукту
Суміші для гідроізоляції	Ceresit CR 90
Суміші для закріплення матеріалів	Ceresit CM 22; Ceresit CT 81; Ceresit CT 82
Суміші для ремонту та відновлення	Ceresit CD 60; Ceresit CD 61; Ceresit CD 62
Суміші для анкерування	Ceresit CX 25; Ceresit CX 30

ДУ „Інститут медицини праці
імені Ю.І. Кундієва" НАМН України

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua
секретар експертної комісії:
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

Протокол експертизи № 12912 від 23 квітня 2018 року

Заступник Голови експертної комісії



Чернюк В.І.